

行为治理任重道远(十六)

各工种违章行为

放煤工违章行为

1. 未经培训或培训不合格上岗作业。
2. 放煤工没有随时与工作面保持联系,致使溜煤斜槽发生堵塞。
3. 处理溜煤斜槽或溜煤眼堵塞时不按照安全技术措施执行。
4. 放煤时不注意周围其他人员的情况,出现放煤伤人的情况。
5. 放煤前未检查溜煤嘴、运输轨道等情况。
6. 处理堵塞时,少于两人以上人员作业。
7. 操作时站位不正确。
8. 出现问题不及时汇报。
9. 煤仓放空后溜煤嘴处于打开状态。
10. 完工后未清理工作地点周围的浮煤。

绞车司机违章行为

1. 未持证上岗。
2. 不配带好劳动保护用品。
3. 启动设备前未检查设备设施的完好情况。
4. 信号不明或无信号开动绞车。
5. 斜槽提升或下放时超过规定车速。
6. 绞车运转时不观察运行情况,导致意外事件的发生。
7. 绞车运转时睡觉。
8. 斜槽提升超挂车辆。
9. 在提升过程中用手摆弄钢丝绳。
10. 发现撑柱松动时仍继续使用绞车。
11. 绞车不用时未将开关手把打在零位。

锅炉工违章行为

1. 实验室内的各种仪器任意堆放,以致错拿错用。
2. 使用易燃易爆试剂,不按规定操作。
3. 剧毒试剂没有专人保管,未经批准随意使用。
4. 实验室发生意外事故不及时切断电源。
5. 锅炉在运行中烧正压。
6. 排污在低负荷、高水位情况下进行。
7. 不按规定冲洗水位表和定期排污。
8. 未经培训考试合格就上岗。
9. 翻煤时不注意行人和机车。
10. 酒后上班。
11. 安全阀不灵活,压力表、水位表不清洁看不清。

瓦斯泵工违章行为

1. 使用明火物件。
2. 闲杂人员进入泵房。
3. 在泵房 20 米内有明火。
4. 泵房内使用不防爆的电器设备。
5. 泵房内堆放易燃易爆物品。
6. 开关、调节阀不灵活。
7. 上班时间睡觉。
8. 上班脱岗。
9. 上班时间打牌、吵架或看书看报。
10. 酒后上班。
11. 穿高跟鞋、拖鞋、裙子。

井下压风水泵工违章行为

1. 用润滑油后未遮盖严实。
2. 不在工作地点交接班。
3. 在上班中睡觉。
4. 上班时发现有关有悬矸未处理。
5. 空压机减荷阀关闭不严,造成一、二级超温。
6. 电动机有异响未进行及时处理。
7. 出现故障时反映不及时。
8. 空气压缩机断水时未立即停机。
9. 各种仪表未在规定范围之内不汇报。
10. 压力调节器失灵未处理。
11. 排水管漏水或喷水未进行停机汇报处理。

振动筛司机违章行为

1. 未停机处理筛子堵塞。
2. 擅自脱岗者。
3. 操作按钮时戴手套。
4. 未开班前会。
5. 处理筛子堵塞时无人监护。
6. 发现异常情况不汇报。
7. 触摸旋转设备者。
8. 未检查就启动设备。
9. 未接到信号就启动设备。
10. 未持证上岗。

汾西矿业各单位开展消防安全活动

汾西矿业讯 两渡煤业于近日在职工澡堂开展了火灾事故应急疏散演练活动。演练过程中,职工们捂住口鼻从逃生通道按照逃生路线进行有序撤退,撤退到安全地点后,由护矿队工作人员进入楼内进行灭火作业。他们动作娴熟、一气呵成接通消防管路,对准着火点进行模拟灭火作业。整个演练过程井然有序,增强了干部职工的消防安全意识,提高了干部职工在遇到火情时的应急处置与自救能力,进一步筑牢了安全“防火墙”。(黄昆)

贺西煤矿为深刻吸取“11·16”永聚煤业火灾事故教训,进一步强化消防安全工作,有效预防和遏制火灾事故发生,开展了消防安全专项大检查。检查过程中,检查组对联建楼、矿灯超市、职工澡堂、职工宿舍及人员密集区域的消防安全隐患进行了专项排查,重点对各单位用电安全、消防安全管理制度、消防器材配备情况、消防设施设备是否校验等进行详细排查。同时,该矿组织职能部门相关负责人在井下开展了消防安全大检查,确保不留死角,彻底消除火灾隐患。(牛承涛)

营运分公司为深刻汲取火灾事故教训,增强全员消防安全意识,有效预防各类火灾事故的发生,于近日成立联合检查组,分赴各基层站段、车间,在全公

司范围内开展消防安全大检查。重点检查网络机房、楼层死角、皮带走廊、职工食堂、宿舍等地,对存在线路杂乱老化、易燃物品存放不规范、安全措施不完善等问题立即进行“四定”整改,切实做好安全风险辨识和隐患排查治理,确保安全生产平稳运行。

(杨增光 耿婕)

宜兴煤业在全公司范围内开展地面消防安全专项检查。专项检查分山上、山下、二号风井三组同时进行,对关键场所、生产、生活区进行地毯式全面排查。检查人员坚持“场所一家不漏,隐患一处不留”的原则,每到一处,认真排查各区域内的消防设施、用电线路敷设、易燃物品堆放等情况。重点对“两堂一舍”、绞车房、通风机房等要害场所和人员密集场所的消防责任是否落实、消防措施是否到位、消防通道是否畅通、供电线路是否老化、消防应急物资是否齐全完好、是否存在线路私拉乱接等情况进行了认真检查。

(吴静)

水峪煤业在全公司范围内开展了消防隐患排查大检查,由安全管理部牵头成立检查组,对全公司范围内火灾隐患及消防设施进行全面排查。检查组来到职工澡堂、物资供应中心、工业广场等地,采取检查与宣传教育相结合的方式,对消防设施配置、消防安全责任落实、消防设施器材维护保养与登记、消防通道是否畅通等情况进行了全面细致地检查,并叮嘱工作人员要熟练掌握火灾处理及应急逃生知识,时刻关注消防安全,确保责任区内消防安全。(赵鹏东 石凯翔)

图①为中盛煤业组织人员对各操作岗位、值班室等地的供电线路私拉乱接、供电线路老化、大功率取暖设施使用和人员密集点用电等潜在风险进行了排查辨识。

毋振凡 摄



图②为两渡煤业开展火灾事故应急疏散演练活动。

黄昆 摄

安全为天